Приложение 7
към чл. 34

Контролен полигон на мареографна станция Варна и НР в околността

№ 20: ВНР 20 (Варна) – ВНР 53 (Бургас)

№	Вид на репера	Състояние	Достъпност	Удобен за преки		Описание	Забележка
				ГНСС изм.	гравим. изм.		
ВНР 28	подземен	запазен, устойчив	достъпен	да	да	На около 720 м източно от разклона за с. Тополи, южно от главен път Е-70. Ограден е с метална ограда	видимостта от пътя е затруднена поради гъстата растителност
показалец	стенен болт	запазен, устойчив	достъпен	да	не	Показалец северно от ВНР	
1(1)	стенен болт	неоткрит				На опитна сортоизпитвателна станция по пътя за с. Тополи, И фасада	сградата е реновирана
2(133)	стенен болт	запазен, устойчив	достъпен	не	не	На новото у-ще "Хр. Смирненски" в с. Тополи, С фасада	
3(2)	стенен болт	запазен, неустойчив	достъпен	не	не	На старото у-ще "Хр. Смирненски" в с. Тополи, Ю фасада	сградата е изоставена; наблюдават се широки пукнатини в цокъла около репера
4(3)	стенен болт	запазен, неустойчив	достъпен	не	не	На къщата на Лазар Ганчев в Ю на с. Тополи, Ю фасада	сградата и околният терен са занемарени; наблюдават се пукнатини в цокъла около репера
5(4)	гъбовиден болт	унищожен				На т.т. 106, З от пътя за ж.п. гара Тополи	точката е разрушена
6(5)	стенен болт	запазен, устойчив	достъпен	не	не	На ж.п. гара Тополи, Ю фасада	
7	гъбовиден болт	неоткрит				На водосток - СЗ покр. плоча, до входа на "Димаротранс"	на терена са постъпили значителни изменения, които не позволяват да се идентифицира мястото на репера
8(7)	стенен болт	унищожен				На ж.п. кантон, Ю фасада	реперът е изваден; мястото на стабилизиране е ясно разграничимо
....	....	....	....	....	....	....	....