



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗАМЕСТИК - МИНИСТЪР

Изх. № 91-00-10(142)
07.02.16г

ДО

Г-ЖА ГАЛИНА СТОЯНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
БУЛ. РОЗОВА ДОЛИНА № 6
ГР. КАЗАНЛЪК, П.К. 6100

На Ваш номер:

155-34-4/29.01.2016 г. и

155-34-4(3)/18.02.2016 г

Относно: Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Във връзка с писма, получени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с вх. № 91-00-10(4)/01.02.2016 г. и вх. № 91-00-10(10)/19.02.2016 г. Ви предоставям следната информация:

След направен обстоен преглед на документацията, която сте изпратили относно две сгради с адрес: ул. „Илинден“ 41-43 и ул. „Ал. Батенберг“ 117 се установи, следното:

1. По част „конструктивна“:

- допустими мерките са тези, които са свързани с отстраняване на конкретни констатиран дефекти и повреди на отделни конструктивни елементи, които застрашават частично или изцяло сигурността на строителната конструкция;

- мерките, които са предвидени за ремонт на покривната хидроизолация, както и съответните дейности и разходи, са допустими по Програмата, когато са налице повреди на конструктивни елементи в резултат от износена или повредена

хидроизолация и/или когато са обвързани с енергоспестяваща мярка за топлинно изолиране на покрива;

- мерки, които са предвидени с цел бъдещо предпазване на конструктивни елементи, *не* са допустими по Програмата.

Следва да се има предвид, че по Програмата *не* е предвидено сеизмично осигуряване на сградите по действащите нормативни актове към момента на обследване, а конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт на компрометираните елементи на строителната конструкция по действащите нормативни актове към момента на въвеждане на сградите в експлоатация.

2. По част „електро“ :

- допустими мерки по Програмата може да се считат мерки, които са обвързани с конкретни повредени или дефектирали елементи на инсталацията и са свързани пряко с мерките за енергоспестяване;

- всички останали посочени в писмото мерки по инсталацията *не* може да се смятат за допустими за финансиране по Програмата, тъй като не са обвързани пряко с мерките за енергоспестяване.

3. По част „В и К“:

- мерки към водопроводната и канализационна инсталации, свързани с течове в сутерена, както и към износени елементи на покрива, водещи до теч надолу в сградата и компрометиращи конструкцията са допустими за финансиране по Програмата;

- всички останали посочени в писмото мерки по инсталацията *не* може да се смятат за допустими за финансиране по Програмата, тъй като не са обвързани пряко с мерките за енергоспестяване.


4. Включването на строителни и монтажни работи, свързани с ремонт на обекти на техническата инфраструктура, разположени в непосредствена близост до сградата в допустимите дейности за финансиране е възможно само след техническо-икономическа обосновка, от която да е видно, че същите оказват пряко влияние и застрашават конструктивната и сеизмична осигуреност на сградата.

Приложено, Ви връщаме оригиналите на технически обследвания на горепосочените сгради, предоставени с писмо - вх. № 91-00-10(10)/19.02.2016 г.

Приложение:

1. Техническо обследване на сграда с адрес: ул. „Илинден“ 41-43, включващо: *технически паспорт; доклад; конструктивно обследване; становище по част ВиК; становище по част електро; становище ОВК; становище по част пожарна безопасност; архитектурно заснемане.*

2. Техническо обследване на сграда с адрес: ул. „Ал. Батенберг“ 117, включващо: *технически паспорт; доклад; конструктивно обследване; становище по част ВиК; становище по част електро; становище ОВК; становище по част пожарна безопасност; архитектурно заснемане.*



ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:

НИКОЛАЙ НАНКОВ